

Die Hellmich Kranservice rückte für diesen Einsatz mit dem GMK6300L an.



Kirchturmspitze eingehoben

Vor eineinhalb Jahren wurde die Kirchturmspitze des Crumstädter Kirchturms zu Sanierungszwecken abgehoben. Nun konnte sie wieder an ihren angestammten Platz einnehmen.

Rund 18 Monate musste die evangelische Kirche in Crumstadt ohne Kirchturmspitze auskommen. Nachdem das Dach der Kirche bedenkliche Verformungen aufgewiesen hatte und der Turm beim Glockenläuten stets ins Schwanken geriet, wurden holztechnische Untersuchungen angeordnet. Das Ergebnis: Schädlingsbefall und Moderfäule sowie ein beschädigter tragender Balken machten eine Sanierung des Turms unumgänglich.

Ende Mai dieses Jahres war es endlich soweit. Nach 18-monatiger Sanierungszeit konnte die evangelische Kirche im hes-

sischen Crumstadt wieder komplettiert werden.

Dabei galt es, die 6,5 t schwere Kirchturmspitze millimetergenau auf dem Turmstumpf abzusetzen. Beauftragt mit dieser Aufgabe wurde die Hellmich Kranservice GmbH, die vor den Augen zahlreicher Zuschauer, darunter auch eine Grundschulklasse, diesen Einsatz durchführte.

Zum Einsatz kam dabei der GMK6300L des Unternehmens, der mit 300 t maximaler Tragkraft und seinem 80 m langen Hauptausleger bestens für diese Aufgabe geeignet war. *KM*



Interessiert verfolgen diese Grundschüler den Einsatz, die mit ihrer Lehrerin zum Ort des Geschehens gekommen sind.



Zahlreiche Schaulustige sehen zu, wie der Grove GMK6300L die Turmspitze positioniert.



Mit Fingerspitzengefühl bewegt der Kranfahrer die restaurierte Haube. Auf der Turmspitze stehen zwei Monteure und helfen bei der richtigen Positionierung.

Geschafft: Die Haube sitzt auf dem Turmstumpf.



Auch +/- 20% Kraftstoffeinsparung?



ECO Laderampe

BROSHUIS B.V.
P.O. Box 468
NL 8260 AL Kampen

Industrieweg 22
NL 8263 AD Kampen

T +31 (0)38 337 28 00
F +31 (0)38 337 28 88
contact@broshuis.com
www.broshuis.de